

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicaciones para la instalación de la polea tensora 531 0317 10 con placa de posición

Fabricantes: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A2

Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motor: 1.4, 1.6

Referencias originales:

036 109 243 AB (sustituido)
036 109 243 AD (sustituido)
036 109 243 E (sustituido)
036 109 243 L (sustituido)
036 109 243 R (sustituido)
036 109 243 AF (actual)

Nº de artículo: 531 0317 10



Fig. 1: 531 0317 10 – Polea tensora con placa de posición

Durante la instalación de la polea tensora 531 0317 10, es necesario asegurarse de que la placa de posición se asiente correctamente. Debe quedar asentada en el tope del bloque motor destinado a tal fin.

Si la placa no se fija correctamente, pueden producirse errores de funcionamiento en la polea tensora.

Nota:

Debe tenerse en cuenta el correcto asiento de la placa de posición en todas las poleas tensoras con este sistema.



¡Deben observarse las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 05.2011

INA 0076

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.es

