



SERVICE INFO – INA 0120



Visuelle forskelle ved fingerfølger 422 0236 10

Bilernes producenter:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorer:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Best. nr.:	422 0236 10
OE-nr.:	04E 109411 H 04E 109411 J



Billede 1: Version 1



Billede 2: Version 2

Der kan monteres to forskellige typer fingerfølger (billede 1 og billede 2) i ovennævnte motorer. De adskiller sig kun fra hinanden i deres visuelle udseende, og de opfylder begge de tekniske krav fuldt ud.

Derfor tilbyder Schaeffler kun den type fingerfølger der er på billede 1 med artikelnummer 422 0236 10.

Udskift altid i sæt!

Som en grundlæggende forholdsregel, skal alle fingerfølgere i motoren udskiftes på samme tid. For at undgå adskillige reparationer og øgede omkostninger, anbefales det at udskifte følgeren og ventilspillerummets kompenseringsselement på samme tid.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!