




SERVICE INFO – FAG 0045




Τοποθέτηση κιτ top mounts 815 0082 30

Κατασκευαστής:	Mercedes
Μοντέλο:	W 168 (A-Class)
Κωδικός ανταλλακτικού:	815 0082 30 816 0001 30
Κωδικός OE:	1683200373 1683230271


Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4

Μετά την αντικατάσταση της βάσης στήριξης ανάρτησης στην Mercedes A-Class, ακούγονται συχνά θόρυβοι από εκεί, τα ελατήρια αναπηδούν περιστρέφοντας το τιμόνι, το σύστημα διεύθυνσης γίνεται άκαμπτο και υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί βλάβη ακόμη και στο καινούριο ανταλλακτικό. Αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη κατεύθυνση τοποθέτησης, γεγονός το οποίο προκαλεί εντάσεις.

Σημαντική σημείωση!

Για πιο εύκολη τοποθέτηση, οι οπές στερέωσης διαθέτουν ήδη σπείρωμα, σε αντίθεση με το γνήσιο ανταλλακτικό. Παραγγείλετε επίσης το κιτ τοποθέτησης 816 0001 30, καθώς περιλαμβάνει τα κλίπς.

Για τη σωστή ευθυγράμμιση της βάσης στήριξης ανάρτησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Η μεγαλύτερη πλευρά (εικόνα 1) πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εσοχή 2 (εικόνα 2).
- Η οπή με σπείρωμα 1 πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εσοχή 2 (εικόνα 3).
- Αν το ανταλλακτικό περιστραφεί εσφαλμένα κατά 180°, θα τοποθετηθεί σε γωνία κλίσης (εικόνα 4) με τις παραπάνω συνδέσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Πλήρες κιτ επισκευής
- Οπές στερέωσης ήδη με σπείρωμα
- Ανταλλακτικό ποιότητας OE

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT