



FAG INFORMAZIONE TECNICA



Kit supporto ammortizzatore 815 0082 30

Produttore del veicolo:	Mercedes
Modelli:	W 168 (Classe A)
N. art.:	815 0082 30 816 0001 30
N. art.-OE:	1683200373 1683230271

Per l'assegnazione attuale vedere il Catalogo ricambi

Dopo la sostituzione del supporto dell'ammortizzatore della Mercedes Classe A si avvertono spesso rumori nell'area dell'ammortizzatore, il salto delle molle quando si gira lo sterzo, diffi coltà nel girare lo sterzo, fi no al guasto del nuovo componente. La causa di tutto ciò è la mancata osservanza della giusta direzione di montaggio, per cui si provocano torsioni.

Avvertenza importante!

Per semplifi care il processo di montaggio, contrariamente al componente originale, i fori di fi ssaggio sono già muniti di fi lettatura. Si prega di ordinare subito anche il kit di montaggio 855102, poiché qui le viti in dotazione non sono del tipo autofi lettante.




Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4

Per il corretto orientamento del supporto dell'ammortizzatore si prega di osservare:

- La barra più lunga A (fi g. 1) deve essere orientata in direzione della cavità 2 (fi g. 2).
- Il foro fi lettato 1 deve essere allineato con la cavità 2 (fi g. 3).
- La rotazione di 180° provoca la posizione obliqua del componente (fi g. 4) e quindi le conseguenze sopra riportate.

Proprietà:

- kit di riparazione completo
- fori di fi ssaggio già maschiati
- componente in qualità OE

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!