



SERVICE INFO – FAG 0042

מיסבי תמיכת מתלה עליונה (מיסב תושבת בולם)

החלקים האופטימליים עבור רכבי פולקסווגן טרנספורטר T5 ו-T6



תמונה 1: חלקי מכלול תושבת המתלה (מיסב בודד, פלטה מחוזקת וכיסוי ההידוק העליון)

יצרן הרכב:	פולקסווגן
דגם הרכב:	טרנספורטר T5 ו-T6
מק"טים:	815 0086 30 (ערכת תיקון עבור דגמי T5 ו-T6)
	713 0086 20 (מיסב בודד עבור T6)

אנא השתמש בקטלוג החלקים לקבלת מידע עדכני

התנעה מרובה, בלימה ונסיעה מרובה בפניות בזמן נשיאת מטען מלא מציבים דרישות גבוהות עבור המתלה של רכב הטרנספורטר. בנוסף, חלקי המתלה והחיבורים שלהם ברכב מסוג זה גבוהים ממרכז הכובד, דבר המעמיס יותר את עבודתם של המתלים עליהם מותקן הגלגל.

בדגמי ה-T5 של פולקסווגן, עומסים גבוהים מתמשכים על המתלים מובילים לעיתים קרובות לכישלון מוקדם של המיסב התומך אשר נמצא בחלק העליון של המתלים.

מיסב התמיכה העליון של המתלה בדגם המתקדם יותר, ה-T6, לאור הנסיון שנצבר מהדגם הקודם תושבת המתלה עוצבה ותוכננה מחדש.

שפיר אוטומוטיב אפטרמרקט מציעה כעת גירסא מחוזקת ומשופרת של מיסב תומך המתלה העליון (תמונה 1) בערכת תיקון (עבור דגמי T5 ו-T6) או מיסב בלבד (עבור דגמי T6). הערכה כוללת מיסב יחיד עם יכולת עמידה בעומס גבוהה יותר, פלטה מחוזקת (במקום הפלטה היצוקה) והתושבת העליונה. הערכה תואמת גם לדגם הקודם ולכן ניתן כעת גם לשדרג את סדרת הדגמים T5 עם מיסבי תמיכת מתלים אופטימליים וליהנות מהיתרונות הנובעים מכך.

חשוב:

- רכב הטרנספורטר T5 מגיע כאשר הוא מותקן עם תושבת מתלה סטנדרטית מקורית ומיסבים ממפעל הייצור. המבנה והתכונות של מיסבים אלה שונים מאוד מהגרסה המותאמת.
- מסיבה זו, הסט (815 0086 30) חייב תמיד להיות מותקן בשני המתלים (ימין ושמאל) בעת ביצוע ההמרה לערכת שפיר על רכבי T5 על מנת לאזן בצורה אופטימלית את שני המתלים.
- רכבי הטרנספורטר מדגמי T6 מגיעים כאשר מותקנת עליהם במפעל הייצור תושבת מתלה אופטימלית מתאימה. כאשר יש צורך בביצוע תיקון, במיסב הבודד (713 0425 20) ניתן להחליפה גם רק בצד אחד. בכל מקרה, תיקון של שני הצדדים (בשני הסרנים) הינו מומלץ ביותר עקב השחיקה והבלאי הקיימים.

	T6	T5	
מיסב בודד	713 0425 20	713 0079 20	
ערכת תיקון	815 0086 30 (סט התיקון המחוזק ניתן לשימוש ברכבי טרנספורטר T5 בהחלפת שני הצדדים)	815 0078 30	

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafrir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER

REP>XPERT