



## SERVICE INFO – INA 0143



# Diferențele vizuale

## Fulia de alternator în sistem de roată liberă 535 0279 10

Producători:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modele:	
Audi:	A1, A3, Q3
Seat:	Ibiza, Leon, Toledo
Skoda:	Fabia, Oktavia
Volkswagen:	Beetle, Derby, Golf VII, Golf Sportsvan, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Vento
Motorizare:	1.2 TSI, 1.2 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI
Nr. identificare piesă:	535 0279 10
Nr. OE:	04E 903 201 04E 903 201 A 04E 903 201 E 8V0 903 119 8V0 903 119 A



Figura 1: 535 0279 10 – Fulia de alternator INA în sistem de roată liberă

Modelele enumerate mai sus pot fi echipate cu diferite configurații de fulii de alternator în sistem de roată liberă (Fig. 2).

Noua fulie de alternator în sistem de roată liberă 535 0279 10 (Fig. 1) înlocuiește varianta anterioară.



Figura 2: Configurațiile înlocuite

Aceasta prezintă un arc mai puternic și îmbunătățit, capabil să acopere o gamă mai mare de neregularități în mișcarea de rotație din cadrul motorului.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT

INA 0143