



SERVICE INFO – INA 0157



Změna konstrukce

Vodící kladka 532 0298 10

Výrobci:	Fiat, Iveco
Modely:	
Fiat:	Ducato
Iveco:	Daily
Motory:	
Fiat:	2.3 JTD, 2.3D
Iveco:	2.3 Diesel
Objednávací č.:	532 0298 10



Obrázek 1: dosavadní provedení

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Na základě trvalého dalšího vývoje našich produktů byla modifikována vodící kladka s objednávacím číslem 532 0298 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly mezi stávající (obrázek 1) a novou verzí (obrázek 2).

V přechodové fázi mohou být k dispozici smíšené skladové zásoby obou typů.

Obě verze splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.



Obrázek 2: nové provedení

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT

INA 0157