



## SERVICE INFO – INA 0191



# Roată dințată arbore cotit

## Acordați atenție numărului diferit de dinți

Producători: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A1  
 Seat: Alhambra, Toledo  
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti  
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motor: 1.4 TSI

Nr. identificare

piesă: 559 0154 10  
 558 0057 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

Legenda pentru Figura:

- (1) 1x lanț de distribuție
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50 ml)
- (3) 1x șină de ghidare
- (4) 1x șină de tensionare
- (5) 1x întinzător lanț

Pentru motoarele enumerate mai sus, roata dințată a arborelui cotit pentru sistemul de distribuție cu lanț este disponibilă în patru variante diferite în ceea ce privește numărul de dinți.

Dacă roata dințată a arborelui cotit are un număr de 18/19 sau 23/19 dinți potrivit pentru autovehicul, trebuie folosit KIT-ul lanț distribuție 559 0154 30 sau 559 0154 31 pentru înlocuire.

KIT-urile lanț de distribuție 559 0154 10 & 558 0057 10 (inclusiv numai lanț de distribuție, întinzător lanț și ghidaje) sunt adecvate numai pentru motoarele cu roata dințată a arborelui cotit având un număr de 18/18 sau 23/18 dinți.



Figura: 559 0154 10 – componente KIT lanț de distribuție

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0191

SC Schaeffler Romania SRL  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.ro  
 www.repxpert.ro

SCHAEFFLER  
 REPXPERT